

## De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. houd de openingen vrij, maar zorg wel voor een afzetting;
2. bedenk vooraf welke persoonlijke beschermingsmiddelen je nodig hebt;
3. werk met minstens twee personen, waarvan er altijd één buiten de kruipruimte aanwezig moet zijn;
4. een tekort aan zuurstof voorkom je door goed te ventileren, of ademhalingsbescherming te gebruiken;
5. gebruik in kruipruimtes alleen maar verlichting van 50 volt wisselspanning of 120 volt gelijkspanning;
6. voor apparatuur kun je ook gebruik maken van een scheidingstrafo;
7. het is beter om niet of zo min mogelijk te lassen of te solderen. Gebruik liever fittingen of knelkoppelingen;
8. als je toch moet lassen of solderen houd de gasflessen dan buiten de ruimte en controleer de slangen en branders regelmatig op lekkage;
9. als je elektrisch moet lassen, laat dan de transformator buiten de kruipruimte staan;
10. bij het werken in kruipruimtes is het goed je werk af en toe te onderbreken.